

Šiltnamio “SANUS” garantijos sąlygos:

UAB “GAMPRE” (Įmonės kodas: 302497664, buveinės adresas: Dūmų g. 3b-102, LT -11119, Vilnius) taiko tokias garantijas šiltnamiui “SANUS”:

Aliuminio konstrukcijai - 5 metai.

Polikarbonato stogo ir sienų dangai -5 metai.

Rankenoms, vyriams, varžtams -2 metai

UAB “GAMPRE” garantiniu laikotarpiu įsipareigoja:

Nemokamai pašalinti trūkumus ir defektus, atsiradusius dėl gamybinio broko. Gaminiai ar jų dalys, pripažinti nenaudotinais dėl paslėptų gamybos neatitikimų, remontuojami arba dalys keičiamos naujomis, nemokamai. Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai ištaisomi per papildomai suderintą laiką, bet ne ilgesnį kaip 2 savaitės, esant palankioms darbui oro sąlygoms.

Garantija netaikoma:

- jei šiltnamis buvo surinktas nesilaikant gamintojų nustatytų reikalavimų ir surinkimo instrukcijos;
- dėl netinkamos gaminio eksploatacijos;
- dėl papildomų įrenginių ar kitokių konstrukcijų montavimo, po objekto darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (jei buvo užsakyta montavimo paslauga);
- dėl mechaninio, cheminio ar kitokio neigiamos įtakos turinčio poveikio;
- dėl gamtos bei kitokių aplinkos poveikio padarinių, kurių numatyti nebuvo įmanoma, bet kurie turėjo įtakos netinkamam šiltnamio naudojimui;
- natūraliam nusidėvėjimui (polikarbonato spalvos pokyčiui, aliuminio spalvos pokyčiui).

Su garantijos sąlygomis susipažinau:

(vardas, pavardė, parašas, data)

UAB “GAMPRE”

Įmonės kodas: 302497664; PVM mokėtojo kodas: LT100005350813

Adresas: Dūmų g. 3b-102, LT 11119, Vilnius, Lietuva

Atsiskaitomoji saskaita; SEB Bankas, LT077044060007479060

Tel. nr: +370 69331811, +370 62600889; el.p. info@gampre.com; www.gampre.com

Rekomendacijos:

Rekomenduojama kiekvieną rudenį atlikti šiuos šiltnamio apžiūros darbus:

- nuraukite visus užsilikusius augalus, piktžoles ir atidžiai juos apžiūrėkite -tik sveiki, ligų nepaliesti augalai gali būti naudojami kompostavimui; paprastai rekomenduojama pomidorų stiebų nekompostuoti dėl vis dar plačiai paplitusio pomidorų maro, jie turėtų būti sudeginami; taip išvengsite grybelio ir pelėsių.
- išvalykite visas šiukšles, nukritusius lapus ir pan., taip sumažinsite tikimybę šiltnamyje apsigyventi graužikams šaltuoju metų laiku.
- nuimkite visas augalų parišimo virves, kurias naudojote augalams prilaikyti; rekomenduojama jas naudoti tik vienus metus, taip išvengsite galimų ligų.
- atidžiai išplaukite šiltnamį iš vidaus ir iš lauko, nuo viršaus link apačios. Jei visi augalai buvo sveiki, pakanka šiltnamį išplauti šiltu vandeniu su muilu, atidžiai nutrinant visas sunkiai prieinamas vietas (kampus, kraigą, duris). Jei jaučiate, kad dalis augalų “sirgo”, patartina plovimui naudoti dezinfektantą (galite įsigyti bet kurioje sodo prekių parduotuvėje), svarbu, kad jo sudėtyje nebūtų baliklio, galinčio pakenkti polikarbonato dangai. Polikarbonato dangai šveisti naudokite šluostes, apsaugosite paviršius nuo susibraižymo, o aliuminio profiliams -šepetį. Būtinai labai atidžiai perplauti visą šiltnamį vandeniu, negailėkite vandens, pilkite jo daug.
- atlikite “generalinę” šiltnamio apžiūrą -įsitikinkite, kad nėra įskilusių/ įtūkusių dangų (polikarbonato), jei tokių pastebite -pakeiskite. Patikrinkite, ar šiltnamio durys pilnai užsidaro, varstančiasias dalis galite sutepti alyva. Tikėtina, kad šiltnamyje naudojote automatinius stoglangius– prieš žiemą pakėlimo cilindrus privaloma išsukti, švelniai nuvalyti, o patį langelį pritvirtinti prie šiltnamio konstrukcijos, kad rudeniniai vėjai jo nesudaužytų (galima tai padaryti paprasčiausia virvute). Jei turite automatinę augalų laistymo sistemą, reiktų ją pilnai išplauti, “išpūsti” vandenį ir suvynioti iki pavasario.

UAB “GAMPRE”

Įmonės kodas: 302497664; PVM mokėtojo kodas: LT100005350813

Adresas: Dūmų g. 3b-102, LT 11119, Vilnius, Lietuva

Atsiskaitomoji saskaita; SEB Bankas, LT077044060007479060

Tel. nr: +370 69331811, +370 62600889; el.p. info@gampre.com; www.gampre.com